




โครงการ

ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ



นายณัฐพงษ์

กองแก้ว

B5927180

นายกรณ์สกล

นนท์นาม

B5927203

นายพิเชฐ

คชประดิษฐ์

B5927258

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการ	ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ		
ชื่อนักศึกษา	นายณัฐพงษ์	กองแก้ว	รหัสประจำตัวนักศึกษา B5927180
	นายกรณ์สกุล	นนท์นาม	รหัสประจำตัวนักศึกษา B5927203
	นายพิเชฐ	คชประดิษฐ์	รหัสประจำตัวนักศึกษา B5927258
ที่ปรึกษาโครงการ	อ.อภิสิทธิ์ หล่อนกลาง		

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและสามารถทำงานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานาน โครงการนี้จึงศึกษาและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ประกอบชิ้นงานตามแบบด้วยหุ่นยนต์ชนิด Articulated Arm Robot ที่สามารถหยิบจับชิ้นงานจากสายพานลำเลียงมาประกอบได้อัตโนมัติ โดยการควบคุม ผ่าน โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ซึ่งการทำงานของเครื่องสามารถคัดแยกวัตถุที่มากับสายพานลำเลียงได้ และสามารถประกอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว การออกแบบและพัฒนาโครงการนี้จะนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติในทางวิศวกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ผลการศึกษาพบว่า การใช้กล้องตรวจจับสามารถควบคุมการคัดแยกชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมไพธอน(Python) บนบอร์ด ราสเบอร์รี่ พาย ที่เป็นคอมพิวเตอร์จิ๋ว โดยการส่งสัญญาณออก ทาง พอร์ต จีพีไอโอ (GPIO) ซึ่งเราสามารถ นำสัญญาณส่งออกไปให้ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) เพื่อควบคุมระบบการทำงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ต่อไปได้

Title	Automatic Sorting Machine With Image Processing		
Author	Mr. Natthaphong	Kongkaew	Student ID B5927180
	Mr. Kornsakon	Nonnan	Student ID B5927203
	Mr. Phichet	Kochapradit	Student ID B5927258
Advisor	Lecthuer Aphilak	Lonklang	

Abstracts

Now, the automatic control system has been involved in many operations in the manufacturing industry and help reduce time in manufacturing product can work long time. This project leaning and design automatic control system for use assembly by Articulated Arm Robot Can pick and place from conveyor to automatic assembly control by professional Learning Community (PLC). The work of machine can separate objects come with conveyor and can assemble the work correctly, accurately and quickly. This project design and development will use in the practice of control the automatic system engineering for prepare work to future

Summary the study found the work using camera detect for separate objects by program python on the raspberry pi 3 board. Can send the Signal output by GPIO port which. We can use the output signal send to professional Learning Community (PLC) for control automatic system orther to be continue.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิศวกรรม ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่ดีจาก อ.อภิสิทธิ์ ห่ออ่อนกลาง อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำแนะนำและความรู้ จนโครงการวิศวกรรม ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ Mr.babak Manafighazani จากบริษัท EFL ที่สนับสนุนการใช้งาน โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อนๆ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์โดยเฉพาะ คุณสุนทร โยษฐงาม ที่ให้ความรู้การใช้งานหุ่นยนต์ รวมทั้งความรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลให้การ ทำโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้โครงการวิศวกรรม ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจาก โครงการวิศวกรรม ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และสำหรับผู้ที่นำไปพัฒนา ระบบต่อไปในภายภาคหน้าแก่ผู้ที่สนใจในภายภาคหน้า

คณะผู้จัดทำ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญ (ต่อ).....	จ
สารบัญ (ต่อ).....	ฉ
สารบัญ (ต่อ).....	ช
สารบัญตาราง.....	ซ
สารบัญรูปภาพ.....	ฌ
สารบัญรูป (ต่อ).....	ญ
สารบัญรูป (ต่อ).....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขต.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	2
1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย.....	3
1.7 สถานที่ดำเนินงาน.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	
2.1 หลักการทำงานของกล้อง.....	4-5
2.2 ระบบสีที่ใช้กับภาพกราฟิก.....	6
2.2.1.ระบบสี RGB.....	7
2.2.2. ระบบสี CMYK.....	8
2.2.3. ระบบสี HSB.....	7-8
2.2.4.ระบบสี LAB.....	8

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพกราฟฟิก.....	9
2.3.1 หลักการทำงาน.....	9
2.3.2 ความละเอียดของภาพ (Resolution).....	9-10
2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์.....	11-12
2.5 บอร์ดราสเบอร์รี่ (Raspberry Pi).....	12
2.6 พีแอลซี (Programmable Logic Controller).....	13
2.6.1 โครงสร้างของพีแอลซี.....	13
2.6.2 ลักษณะโครงสร้างภายในของพีแอลซีประกอบด้วย.....	14
2.6.3 การทำงานของพีแอลซี.....	14
2.6.4 การสแกนอินพุตและเอาต์พุต.....	15
2.7 ประเภทของหุ่นยนต์.....	16
2.7.1 Linear Robot.....	16
2.7.2 SCARA Robot.....	16
2.7.3 Parallel Robot.....	17
2.7.4 Articulated Arm Robot.....	17
2.8 หลักการพื้นฐานของคิเนมาติกส์.....	18
2.8.1 Planar Mechanisms.....	19
2.8.2 การหา DOF หรือ Mobility.....	19
2.9 สมการที่ใช้ในการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของแขนกล.....	20
2.9.1 การระบุตำแหน่งของแขนกลด้วยเวกเตอร์.....	20
2.10 การควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐานนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ประกอบด้วย.....	21
2.11 Scrobot ER3 controller / programmer software.....	21
คำสั่งที่ใช้.....	22
2.12 สายพาน Top Chain Conveyor.....	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.13 หลักการควบคุมมอเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม.....	23
2.10.1 การควบคุมแบบลูปเปิด.....	23
2.10.2 การควบคุมแบบลูปปิด หรือการควบคุมแบบป้อนกลับ.....	24
บทที่ 3 วิธีการดำเนิน โครงการ	
3.1 ตารางวัสดุและอุปกรณ์.....	25
3.2 วิธีการจัดทำโครงการ.....	25
1.ศึกษาหาข้อมูลเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ.....	25
2.ศึกษาหาข้อมูลอุปกรณ์และวัสดุที่จะนำมาทำเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ.....	25
3.เลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่จะ ใช้ในการทำเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ.....	25
4.เขียนโค้ดPythonและทดสอบการทำงานการตรวจสอบด้วยกล้องผ่านอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พาย.....	26
5.ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบระบบหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์หยุด pallet.....	26
6.ทดสอบการทำงานของระบบหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์หยุด pallet และการตรวจสอบด้วยกล้อง.....	26
7.กำหนดตำแหน่งการหยิบจับชิ้นงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....	26
8.ทดสอบระบบเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ.....	26
9.หลักการทำงานของเครื่อง.....	26
10.ทดสอบการทำงานของระบบ.....	26
11.ขั้นตอนการทดลอง.....	27-31
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล	
ผลการทดลอง.....	32
ตารางบันทึกผลที่ 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec การทดลองจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก่อนการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่.....	32

สารบัญ (ต่อ)


	หน้า
ตารางบันทึกผลที่ 4.2 Cycle Time After Optimize Unit Per Sec การทดลอง	
จับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลังการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่.....	33
กราฟผลการทดลอง.....	34-35
วิเคราะห์ผลการทดลอง.....	36
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา.....	37
ข้อเสนอแนะ.....	37
เอกสารอ้างอิง.....	38-39
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก.....	40-45
ภาคผนวก ข.....	46-55
ข้อมูลผู้จัดทำ.....	56

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	2
1.6 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ.....	3
3.1 ตารางวัสดุและอุปกรณ์.....	25
4.1 ตารางบันทึกผลที่ 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec การทดลองจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก่อนการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่.....	32
4.2 ตารางบันทึกผลที่ 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec การทดลองจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก่อนการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่.....	33



สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญรูปภาพ


รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดง จุดกำเนิดของการสร้างกล้องรูเข็ม.....	4
รูปที่ 2.2 แสดง ส่วนประกอบกล้องในปัจจุบัน.....	5
รูปที่ 2.3 แสดงระบบสี RGB.....	6
รูปที่ 2.4 แสดงระบบสี CMYK.....	7
รูปที่ 2.5 แสดงระบบสี HSB.....	8
รูปที่ 2.6 แสดงระบบสี LAB.....	8
รูปที่ 2.7 แสดงจุดภาพ พิกเซล (pixel).....	10
รูปที่ 2.8 แสดง Microcontroller.....	12
รูปที่ 2.9 Raspberry Pi model B+.....	12
รูปที่ 2.10 ภาพแสดง PLC.....	13
รูปที่ 2.11 แสดง โครงสร้างภายในของ PLC.....	14
รูปที่ 2.12 แสดง วงรอบการสแกนของ พีแอลซี.....	15
รูปที่ 2.13 Linear Robot.....	16
รูปที่ 2.14 SCARA Robot.....	16
รูปที่ 2.15 Parallel Robot.....	17
รูปที่ 2.16 Articulated Arm Robot.....	17
รูปที่ 2.17 DOF.....	18
รูปที่ 2.18 แสดงความสัมพันธ์ของการบอกตำแหน่งในรูปเวกเตอร์.....	20
รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรม Scorobot ER3 Controller v1.0.....	21
รูปที่ 2.20 แสดงคำสั่งในการควบคุม Scorobot ER3.....	22
รูปที่ 2.18 สายพาน Top Chain Conveyor.....	23
รูปที่ 2.19 การควบคุมแบบลูปเปิด.....	23
รูปที่ 2.20 การควบคุมแบบลูปเปิด.....	24
รูปที่ 11.1 ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์สายพานลำเลียงและหุ่นยนต์.....	27
รูปที่ 11.2 จัดเตรียมชิ้นงานรูปเรขาคณิตทั้ง 4 ชั้น วางที่ตำแหน่งที่กำหนด.....	27

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 11.5 เริ่มโปรแกรม ตรวจสอบ ชิ้นงาน ก่อนการปรับตำแหน่งการเคลื่อนที่ ของหุ่นยนต์.....	28
รูปที่ 11.6 ทดสอบการทำงานของระบบหยุด pallet ทดสอบการตรวจจับของกล้อง ทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์.....	28
รูปที่ 11.7 เมื่อ pallet ถึงจุดตรวจสอบด้วยกล้อง PLC จะรอคำสั่งจาก Raspberry Pi 3 ด้วย Code python ที่เขียนไว้ให้ตรวจจับชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิต ที่มีขนาด area > 30000 pixel และตรวจเช็ค อีกรอบว่ามุมของรูปทรงที่เข้ามามีที่มุมด้วย ตัวแปร len (approx) และจะแสดงค่าออกทาง Python ว่าตอนนี้ กล้อง Detect ได้กี่มุม ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไข Output จะถูกส่งไปให้ PLC.....	29
รูปที่ 11.8 เมื่อ PLC รับ Input มาจะทำการประมวลผลว่ารับค่าจาก Input ที่ 1-4 ก็ จะส่งออกทางOutput ที่ 1-4 ตามลำดับ.....	29-30
รูปที่ 11.9 เมื่อหุ่นยนต์รับค่าจาก PLC จะเริ่มหยิบชิ้นงานให้จับเวลาการทำงาน สิ้นสุดเมื่อวางชิ้นงานลงบน palletและบันทึกผลการทดลองลงตารางที่ 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec.....	30
รูปที่ 11.11 เริ่ม โปรแกรม ตรวจสอบ ชิ้นงาน หลังการปรับตำแหน่งการเคลื่อนที่ ของหุ่นยนต์.....	30
รูปที่ 11.12 เมื่อ pallet ถึงจุดตรวจสอบด้วยกล้อง ระบบจะรอคำสั่งจากกล้องว่าถูก ต้องตาม ลักษณะที่กำหนด และหยิบชิ้นงานมาวางตำแหน่ง pallet ที่ทำการตรวจสอบ.....	31
รูปที่ 11.13 เมื่อหุ่นยนต์เริ่มหยิบชิ้นงานให้จับเวลาการทำงาน สิ้นสุดเมื่อวางชิ้นงาน ลงบน palletและบันทึกผลการทดลองลงตารางที่ 4.2 Cycle Time After Optimize Unit Per Sec.....	31

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปกราฟ 4.1.1 Triangle.....	34
รูปกราฟ 4.1.2 Rectangular.....	34
รูปกราฟ 4.1.3 Pentagon.....	35
รูปกราฟ 4.1.4 Hexagon.....	35



สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยสังเกตจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโรงงานต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เครื่องมือการผลิตวัตถุดิบ แรงงานการผลิต และขั้นตอนการผลิตล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งมนุษย์นั้นไม่สามารถทำงานที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงได้ งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา งานที่เป็นอันตราย งานที่หนักและยากเกินที่มนุษย์จะทำไหว เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของมนุษย์นั้น แขนกลและสายพานลำเลียง ก็จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานดังกล่าว และข้อดีของการที่มีหุ่นยนต์และสายพานลำเลียงทำงานแทนคนนั้น ประสิทธิภาพการทำงานก็จะดีขึ้น มีความแน่นอน แม่นยำ สามารถทำงานผลิตได้โดยไม่ต้องพักทำงานได้โดยไม่มีวันหยุด ส่วนข้อเสียก็มี เช่นมีราคาสูง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่เหมาะในโรงงานที่กำลังผลิตน้อย

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมควบคุมกล้อง
- 2) เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
- 3) เพื่อศึกษาและออกแบบระบบระบบควบคุมการคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1) สามารถควบคุมหุ่นยนต์แบบ Articulated Arm Robot ประกอบชิ้นงานได้ตามแบบ
- 2) สามารถควบคุมตำแหน่งการหยุดของ pallet
- 3) สามารถจำแนกวัตถุที่อยู่ใน pallet ได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แบบจำลองการทำงานของเครื่องประกอบประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ ที่สามารถประกอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญในการออกแบบระบบ และ ควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน

1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กิจกรรม	สัปดาห์ที่											
	เม.ย.				พ.ค				มิ.ย			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	→											
2. ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการประกอบชิ้นงาน									→			
3. เบิกเงินและจัดซื้อ							→					
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการตรวจสอบวัตถุเพื่อประกอบชิ้นงาน				→								
4. วิเคราะห์ระบบการควบคุมและการประกอบชิ้นงาน					→							
5. ปรับปรุงระบบควบคุมการประกอบชิ้นงาน									→			
6. สรุปรงานและเขียนรายงาน										→		

1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 1.6 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)
1	พีแอลซี (PLC) Mitsubishi FX-1S	1	2000	2000
2	ราสเบอร์รี่พาย (Raspberry PI)	1	950	950
3	สายไฟอ่อน 22 AWG (UL1007)	3	120	360
4	เทปพันสายไฟ 3M ยาว 10 เมตร	5	25	125
5	ตะกั่วบัดกรี 0.8 mm	1	199	199
6	หัวแร้งบัดกรี	1	780	780
7	ชุดสกรู M8	10	180	720
8	ไฟโต้เซ็นเซอร์	1	1,800	1,800
9.	ฟิวเจอร์บอร์ด	1	20	20
10.	ไม้แบบ	1	50	50
11.	Modul Relay Arduino 4Chanel	1	100	100
12.	Relay 24Vdc + Socket	5	100	500
13.	เมาส์	1	150	150
14.	คีย์บอร์ด Logitech	1	400	400
	รวม			8154

1.7 สถานที่ดำเนินงาน


อาคารเรียน F4 ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทที่ 2

พื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการทำงานของกล้อง

หลักการงาน ขั้นพื้นฐานของ กล้องถ่ายภาพนั้น หากอธิบายอย่างง่ายๆ ก็คือ การที่แสงสะท้อน จากวัตถุ แล้วเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็ก ๆ ของกล้อง สี่เหลี่ยมเข้ามา จนเกิดเป็นภาพของวัตถุบน ฉากรองรับ ด้านตรงข้าม ซึ่งภาพที่ได้นั้นจะ เป็นภาพแบบหัวกลับ อันเป็นหลักการทำงาน ที่เป็น จุดกำเนิดของการสร้างกล้องรู เจ็ม (Obscura) ในสมัยโบราณ



รูปที่ 2.1 แสดง จุดกำเนิดของการสร้างกล้องรู เจ็ม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลังจากนั้น กล้องถ่ายภาพก็ได้ ถูกพัฒนา มา โดยตลอด เช่น มีการนำเอา เลนส์หมุนไปติดตั้ง ที่ช่องรับแสง ที่มีขนาดเล็ก เพื่อต้องการ รวมแสง เข้าไปภายในตัวกล้อง ให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้าม ของเลนส์ เป็นตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุ ใวแสงหรือฟิล์ม ซึ่งจะปรากฏภาพถ่ายของวัตถุนั้น แต่ภาพ ถ่ายที่ได้ในยุคแรกๆ มีคุณภาพที่ไม่ดีนัก ในยุคต่อ ๆ มา จึงมีการปรับปรุงให้สามารถ ปรับที่ตัวเลนส์ เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบน ฟิล์ม ได้มากขึ้น มีการติดตั้งไดอะแฟรมซึ่ง เป็นกลีบโลหะมีลักษณะเป็นใบๆ ถูกนำมา ประกอบซ้อนกันจนเกิดเป็นลักษณะคล้าย รูปวงกลมปรับขนาดให้กว้างหรือแคบได้ เรียกว่า รูรับแสง รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่า ชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่านในการเปิดรับแสงตามเวลาที่ กำหนดเอาไว้ และยังมีกระดิวซ์ช่อง มองภาพขึ้นมา เพื่อช่วย ในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย ซึ่งหลักการงานต่าง ๆ ทั้งหมด ที่ถูกคิดค้น ขึ้น จนมาเป็น กล้องถ่ายภาพ นั้น เปรียบได้ กับหลักการ ทำงานของ ดวงตามนุษย์เรา นั่นเอง

2.2 ระบบสีที่ใช้กับภาพกราฟิก

โดยทั่วไปสีในธรรมชาติและสีที่สร้างขึ้น จะมีรูปแบบการมองเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบของการมองเห็นสีที่ใช้ในงานกราฟิกทั่วไปนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 สี

1. ระบบสี RGB ตามหลักการแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ระบบสี CMYK ตามหลักการแสดงสีของเครื่องพิมพ์
3. ระบบสีของ SHB ตามหลักการมองเห็นสีของสายตามนุษย์
4. ระบบสี LAB ตามหลักการแสดงสีที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ใด ๆ สามารถใช้กับสีที่เกิดกับอุปกรณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์

2.2.1.ระบบสี RGB

RGB เป็นระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สี 3 สีคือ แดง (Red), เขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) เมื่อนำมาผสมกันทำให้เกิดสีต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี ซึ่งใกล้เคียงกับสีที่ตาเรามองเห็นปกติ สีที่ได้จากการผสมสีขึ้นอยู่กับความเข้มของสี โดยถ้าสีมีความเข้มมาก เมื่อนำมาผสมกันจะทำให้เกิดเป็นสีขาว จึงเรียกระบบสีนี้ว่าแบบ Additive หรือการผสมสีแบบบวก



รูปที่ 2.3 แสดงระบบสี RGB

2.2.2. ระบบสี CMYK

CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ออกทางกระดาษหรือวัสดุผิวเรียบอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยสีหลัก 4 สีคือ สีฟ้า (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีดำ (Black) เมื่อนำมาผสมกันจะเกิดสีเป็นสีดำแต่จะไม่ดำสนิทเนื่องจากหมึกพิมพ์มีความไม่บริสุทธิ์ จึงเป็นการผสมสีแบบลบ (Subtractive) หลักการเกิดสีของระบบนี้คือ หมึกสีหนึ่งจะดูดกลืนแสงจากสีหนึ่งแล้วสะท้อนกลับออกมาเป็นสีต่าง ๆ เช่น สีฟ้าดูดกลืนแสงของสีม่วงแล้วสะท้อนออกมาเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งจะสังเกตได้ว่าสีที่สะท้อนออกมาจะเป็นสีหลักของระบบ RGB การเกิดสีในระบบนี้จึงตรงข้ามกับการเกิดสีในระบบ RGB




รูปที่ 2.4 แสดงระบบสี CMYK

2.2.3. ระบบสี HSB

HSB เป็นระบบสีแบบการมองเห็นของสายตา มนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ **Hue** คือสีต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากวัตถุแล้วเข้าสู่สายตาของเรา ซึ่งมักเรียกสีตามชื่อสี เช่น สีเขียว สีเหลือง สีแดง เป็นต้น

Saturation คือความสดของสี โดยค่าความสดของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 ถ้ากำหนด Saturation ที่ 0 สีจะมีความสดน้อย แต่ถ้ากำหนดที่ 100 สีจะมีความสดมาก

Brightness คือระดับความสว่างของสี โดยค่าความสว่างของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 ถ้ากำหนดที่ 0 ความสว่างจะน้อยซึ่งจะเป็นสีดำ แต่ถ้ากำหนดที่ 100 สีจะมีความสว่างมากที่สุด



รูปที่ 2.5 แสดงระบบสี HSB


2.2.4.ระบบสี LAB

LAB เป็นระบบสีที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ใด ๆ (Device Independent) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

“L” หรือ Luminance เป็นการกำหนดความสว่างซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ถ้ากำหนดที่ 0 จะกลายเป็นสีดำ แต่ถ้ากำหนดที่ 100จะเป็นสีขาว

“A” เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีเขียวไปสีแดง

“B” เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีน้ำเงินไปเหลือง



รูปที่ 2.6 แสดงระบบสี LAB

2.3 หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพกราฟิก

2.3.1 หลักการทำงาน

หลักการทำงานของภาพกราฟิก คือ ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยใช้หลักยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกัน ทำให้เกิดเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า Picture กับ Element โดยพิกเซล จะมีหลากหลายสี เมื่อนำมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ แบบ Raster กับ Vector

หลักการของภาพกราฟิกแบบ Raster เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวกันของจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลากหลายสี ซึ่งเรียกจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ว่าพิกเซล (Pixel) ในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster จะต้องกำหนดจำนวนของพิกเซลให้กับภาพที่ต้องการสร้าง ถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลน้อย เมื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้มองเห็นภาพเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หรือถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลมากก็จะทำให้ภาพมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการกำหนดพิกเซลจึงควรกำหนดจำนวนพิกเซลให้เหมาะกับงานที่สร้าง


หลักการของกราฟิกแบบ Vector เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณซึ่งภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรง เมื่อมีการขยายภาพความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง ภาพจะมีขนาดเล็กกว่าแบบ Raster ภาพกราฟิกแบบ Vector นิยมใช้เพื่องานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน และการออกแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบอาคาร การออกแบบรถยนต์ การสร้างโลโก้ การสร้างการ์ตูน เป็นต้น

2.3.2 ความละเอียดของภาพ (Resolution)

ความละเอียดของภาพ (Resolution) หมายถึง จำนวนจุดต่อพื้นที่การแสดงผล นิยมวัดกันเป็นจุดต่อนิ้ว (DPI) การสร้างกราฟิกผ่านจอมอนิเตอร์ไม่จำเป็นต้องมี รายละเอียดของภาพสูงเกินไปโดยทั่วไปจะใช้ความละเอียด 72 DPI ก็เพียงพอเพื่อให้ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป ซึ่งจะต่างจากความละเอียดของภาพเมื่อใช้ในงานพิมพ์ อาจต้องใช้ความละเอียดสูงมาก เช่น 350 DPI สำหรับภาพสี และ 600 DPI สำหรับภาพขาวดำ เป็นต้น

พิกเซล (pixel) เป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ คือจุดภาพบนจอแสดงผล หรือ จุดภาพในรูปภาพที่รวมกันเป็นภาพขึ้น โดยภาพหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยจุดภาพหรือพิกเซลมากมาย และแต่ละภาพที่สร้างขึ้นจะมีความหนาแน่นของจุดภาพ หรือบางครั้งแทนด้วยความละเอียด (ความคมชัด) ที่แตกต่างกันไป จึงใช้ในการบอกคุณสมบัติของภาพ จอภาพ หรือ อุปกรณ์แสดงผลภาพได้

คำว่า “พิกเซล” (pixel) มาจากคำว่า “พิกเจอร์” (picture) ที่แปลว่า รูปภาพ และ “เอลเมนต์” (element) ที่แปลว่า องค์ประกอบ จอภาพที่มีจำนวนพิกเซลมาก จะมีความละเอียดของภาพมาก โดยมากจะระบุจำนวนพิกเซลแนวนอน x แนวตั้ง เช่น 1366 x 768 พิกเซล และที่สำคัญที่เรามักเจออีกคำหนึ่งก็คือ *megapixel* คือหน่วยล้านของ pixel ... 1 megapixel (mp) จึงมาค่าเท่ากับ 1 ล้าน pixel




รูปที่ 2.7 แสดงจุดภาพ พิกเซล (pixel)

2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์

ในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนระบบโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเป็นตัวควบคุมเกือบทั้งหมด ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์กลายเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำหลายๆ บริษัทให้ความสนใจ และมีการแข่งขันสูงมาก อุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมีมากมายหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน สัญญาณไฟจราจร รถยนต์ ตลอดจนระบบอุตสาหกรรม PLC, CNC, Robot เป็นต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ซึ่งเป็นไมโครคอมพิวเตอร์แบบชิปเดี่ยว (Single Chip Microcontroller) ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย การศึกษาเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์จึงมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนภาษาที่จะใช้ในการเขียน ซึ่งจะต้องศึกษาควบคู่กันไป โดยจะนำเสนอลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำที่รวบรวมฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ไว้ภายในตัวของมันเอง โดยมีโครงสร้างใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ คือ ภายในประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูลและโปรแกรมหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ทำให้มีขนาดเล็ก และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับตัวมัน ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มาจากคำ 2 คำ คำหนึ่งคือ ไมค์โคร (Micro) หมายถึงขนาดเล็กและคำว่า คอนโทรลเลอร์ (Controller) หมายถึงตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จึงหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนี้ ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่คนโดยส่วนใหญ่คุ้นเคย กล่าวคือภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รวมเอาซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไปในตัวถังเดียวกันความแตกต่างของ Microcontroller กับ Microcomputer คือ Microcontroller นั้นมีความสมบูรณ์ภายในตัวของมันเอง คือ มีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ส่วน Microcomputer นั้นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ข้างเคียงที่เชื่อมต่อจากภายนอก เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านเขียนแผ่นบันทึก หน่วยความจำ I/O ฯลฯ



รูปที่ 2.8 แสดง Microcontroller

2.5 บอร์ดราสเบอร์รี่ (Raspberry Pi)

Raspberry Pi เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีขนาดเพียงแค่หนึ่งฝ่ามือเท่านั้น ที่มีความสามารถเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทุกประการ ทั้งต่อจอ Monitor Lan หรือ Wifi ก็ใช้งานได้หมด หรือจะเอามาทำ Server ก็ได้ ที่จะต่างก็เพียงประสิทธิภาพการประมวลผลเท่านั้นที่สู้ไม่ได้



รูปที่ 2.9 Raspberry Pi model B+

2.6 พีแอลซี (Programmable Logic Controller)

PLC ย่อมาจากคำว่า "Programmable Logic Controller" เป็นอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยความจำในการเก็บโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อกับขั้วเข้าและขั้วออกของมัน PLC นี้ยังมีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น PC ซึ่งย่อมาจาก "Programmable Controller" และ SC ซึ่งย่อมาจาก "Sequence Controller" PLC ขนาดเล็กอาจเรียกว่าซีควเอนเซอร์ (Sequencer) ก็มี พีแอลซีถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมสำคัญมากตัวหนึ่ง ในการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ในระบบ FA (Factory Automation) พีแอลซีจะถูกใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเป็นการลดภาระหน้าที่ของคนงาน พีแอลซีนั้นมีทั้งที่มีขนาดใหญ่หรืออาจเป็นระบบควบคุมสายพานลำเลียงในโรงงานจนกระทั่งถึง พีแอลซีขนาดเล็กซึ่งใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแต่ละเครื่อง




รูปที่ 2.10 ภาพแสดง PLC

2.6.1 โครงสร้างของพีแอลซี

โครงสร้างภายในของพีแอลซีแต่ละส่วนนั้นจะประกอบกันทำงานเป็นระบบควบคุม หรือที่เราเรียกว่า พีแอลซี ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญคือ ยูนิท ทั้ง 5 ส่วน เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็จะกลายเป็นพีแอลซีชุดหนึ่งที่สามารถทำงานได้ แต่ละยูนิทจะมีหน้าที่และคุณสมบัติ ดังนี้

- ก) ซีพียู (CPU; Central Processing Unit)
- ข) หน่วยความจำ (Memory Unit)
- ค) ภาคอินพุต (Input Unit)
- ง) ภาคเอาต์พุต (Output Unit)
- จ) ภาคแหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit)


2.6.2 ลักษณะโครงสร้างภายในของพีแอลซีประกอบด้วย



รูปที่ 2.11 แสดงโครงสร้างภายในของ PLC

2.6.3 การทำงานของพีแอลซี

พีแอลซีส่วนใหญ่จะมีลำดับการทำงานพื้นฐานอยู่ 4 ขั้นตอนและจะทำงานซ้ำ ๆ กันหลายครั้งภายในเวลาหนึ่งวินาที และเมื่อเริ่มต้นจ่ายไฟให้กับพีแอลซี มันจะเริ่มตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อที่จะหาข้อบกพร่อง แต่ถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ มันจะนำเอาข้อมูลในอินพุต (สัญญาณอินพุตต่าง ๆ) เข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำซึ่งเราจะเรียกว่า สแกนอินพุต (Input Scan) หลังจากนั้น พีแอลซีก็จะประมวลผลตามโปรแกรมแลดเดอร์ (Ladder Program) โดยจะใช้ข้อมูลจากหน่วยความจำการประมวลผลดังกล่าวนี้เรียกว่า สแกนลอจิก (Logic Scan) ในขณะที่พีแอลซีประมวลผลตามโปรแกรมแลดเดอร์นั้นค่าเอาต์พุต ของโปรแกรมแลดเดอร์ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรแกรม แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในหน่วยความจำชั่วคราว (Temporary Memory) เท่านั้น เมื่อการสแกนแลดเดอร์ทำงานเสร็จแล้วข้อมูลด้าน เอาต์พุต ในหน่วยความจำชั่วคราวนี้จะถูกส่งไปที่ยูนิตเอาต์พุตทำให้อุปกรณ์ที่ต่ออยู่ภายนอกทำงานหรือไม่ทำงานตามผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งเรียกว่า สแกนเอาต์พุต (Output Scan) เมื่อสิ้นสุดการสแกนเอาต์พุตพีแอลซีจะกลับไปเริ่มต้นการทำงานใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะใช้เวลา 5–10 ms หรือเร็วกว่าขึ้นอยู่กับความเร็วในการทำงานของ CPU



รูปที่ 2.12 แสดง วงรอบการสแกนของ พีแอลดี

2.6.4 การสแกนอินพุตและเอาต์พุต

เมื่ออินพุตต่าง ๆ ที่ต่อเข้ากับพีแอลดี นั้นจะถูกสแกน มันจะเก็บค่าหรือสถานะต่าง ๆ ไว้ในหน่วยความจำและเมื่อเอาต์พุตที่ต่อกับพีแอลดีถูกสแกนมันก็จะทำการคัดลอก (Copy) ข้อมูลจากหน่วยความจำส่งออกไปให้อาต์พุต และเมื่อทำการสแกนแลคเคเตอร์หรือประมวลผลแลคเคเตอร์พีแอลดีมันจะใช้ค่าหรือข้อมูลในหน่วยความจำเท่านั้น โดยไม่สนใจค่าหรือข้อมูลจริงของอินพุตและเอาต์พุตในขณะนั้น

ในการทำงานเดียวกันถ้าเอาต์พุตต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อประมวลผลในแต่ละคำสั่งของโปรแกรมแลคเคเตอร์แทนที่จะประมวลผลให้จบทั้งโปรแกรม มันจะทำให้พีแอลดีทำงานได้ช้ามาก เพราะต้องคัดลอกข้อมูลไปที่ยูนิคเอาต์พุตทุกครั้งที่กำลังมันเปลี่ยนแปลงจากการประมวลผลสัญญาณอินพุตที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังนี้


- ทำให้สัญญาณที่เข้าได้ระดับที่เหมาะสมกับพีแอลดี
- การส่งสัญญาณระหว่างอินพุตกับ CPU จะติดต่อกันด้วยลำแสง โดยอาศัยอุปกรณ์ประเภท โฟโตทรานซิสเตอร์ เพื่อต้องการจะแยกสัญญาณ (Isolate) ทางไฟฟ้าให้ออกจากกัน เป็นการป้องกันไม่ให้ CPU เสียหายเมื่ออินพุตเกิดลัดวงจร
- หน้าสัมผัสจะต้องไม่สั่นสะเทือน (Contact Chattering) ในส่วนของเอาต์พุตจะทำหน้าที่รับค่าสถานะที่ได้จากการประมวลผลของ CPU แล้วนำค่าเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รีเลย์หรือหลอดไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังทำหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ออกจากอุปกรณ์ด้านเอาต์พุต ซึ่งปกติแล้วเอาต์พุตจะสามารถขับโหลดได้ด้วยกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่ถ้าโหลดนั้นต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ขับอื่นเพื่อขยายให้รับกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เช่น รีเลย์ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ เป็นต้น

2.7 ประเภทของหุ่นยนต์

ประเภทของหุ่นยนต์ สามารถแบ่งแยกได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของการทำงาน ได้แก่ การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ นอกจากนี้อาจจำแนกตามรูปลักษณะภายนอกด้วยก็ได้

2.7.1 Linear Robot

Linear Robot คือ หุ่นยนต์ที่ทำงานบนแกนตั้งฉากซึ่งหมายถึงหุ่นยนต์แบบ Cartesian และ Gantry เอาไว้ด้วยกัน โดยสามารถทำงานได้บน 3 แกน X Y และ Z ด้วยการเคลื่อนที่แนวตรง ทำให้การทำงานมีความแม่นยำสูงและออกแบบการทำงานได้ง่าย มีความแข็งแกร่งทนทานเนื่องจากมีระยะการใช้งานที่แน่นอน นิยมใช้ในการหยิบจับเพื่อทำการประกอบ เช่น การประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดตั้งชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยสารเคมี



รูปที่ 2.13 Linear Robot

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.7.2 SCARA Robot


SCARA หุ่นยนต์ที่มีความโดดเด่นเรื่องความคล่องแคล่วรวดเร็วแต่มีข้อจำกัดสำหรับระยะการปฏิบัติการ มีข้อต่อขนานกัน 2 จุด เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการความเร็วและมีขนาดเล็ก สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน SCARA คือ การออกแบบระบบที่ต้องการความแม่นยำสูงจากการคำนวณรูปแบบการทำงาน สามารถใช้งานได้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



รูปที่ 2.14 SCARA Robot

2.7.3 Parallel Robot

Parallel Robot หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Delta Robot เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแมงมุม ใช้การขยับในรูปแบบเรขาคณิตมีจุดเด่นในการขยับและจับชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำทำงานได้อย่างอิสระภายใต้แกน X Y และ Z เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์



รูปที่ 2.15 Parallel Robot

2.7.4 Articulated Arm Robot

คือ ระบบหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยข้อต่อโรตารีตั้ง 3 จุดขึ้นไปและอาจมีมากได้ถึง 10 จุด โดยส่วนมากมักพบเจอ Articulated Arm Robot แบบ 6 แกน สามารถใช้ในสายการผลิตได้อย่างหลากหลายด้วยมิติองศาการทำงานที่ค่อนข้างเป็นอิสระ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งานได้ตามลักษณะของสายการผลิตได้อย่างเหมาะสม รองรับขนาดชิ้นส่วนได้หลากหลายขึ้นกับศักยภาพของรุ่นจากผู้ผลิต



รูปที่ 2.16 Articulated Arm Robot

2.8 หลักการพื้นฐานของคิเนมาติกส์

Kinematics (จลนศาสตร์)

- การวิเคราะห์
- ตำแหน่ง (Position)
- ระยะขจัด (Displacement)
- การหมุน (Rotation)
- อัตราเร็ว (Velocity)
- ความเร่ง (Acceleration)

Machine หรือ เครื่องจักร


- นิยาม : เป็นอุปกรณ์ทางกลที่ใช้ส่งถ่ายการเคลื่อนที่และพลังงาน (Transmit Motion and Energy)

Mechanisms หรือ กลไก


- นิยาม : เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ส่งถ่ายการเคลื่อนที่ (Transmit Motion)

DOF หรือ ลำดับชั้นความอิสระ

- นิยาม : จำนวนของพิกัดอิสระ (independent coordinate) ที่น้อยที่สุด ที่ต้องการเพื่อกำหนดตำแหน่งของชิ้นส่วนหรือกลไก
- นิยาม : จำนวน Input ที่ต้องการเพื่อให้ได้การเคลื่อนที่ของ Output ที่ต้องการ



DOF of rigid body in Space



DOF of Rigid body in Plane

รูปที่ 2.17 DOF

2.8.1 Planar Mechanisms

Kinematics chain นิยาม : Assembly ของ Links และ Joints ซึ่ง Input link จะทำการควบคุมการเคลื่อนที่ของ Output

Mechanisms นิยาม : Kinematics chain ที่มีอย่างน้อย 1 Link ติดอยู่กับ Ground หรือ reference frame

- Ground หมายถึง Link ที่ Fixed อยู่กับ reference frame
- Crank หรือ ข้อเหวี่ยง หมายถึง Link ที่สามารถเคลื่อนที่ ครอบรอบ รอบจุดยึดที่ติดอยู่กับ ground
- Rocker หมายถึง Link ที่แกว่งไปมา หรือ โยกไปมารอบจุดยึดที่ติดอยู่กับ ground
- Coupler หรือ Complex link หมายถึง Link ที่มี Complex motion และไม่มีจุดที่ยึดติดกับ Ground

2.8.2 การหา DOF หรือ Mobility

Kutzbach's Equation :

$$\text{DOF หรือ } M = 3(L-1) - 2J_1 - J_2$$

โดยที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

L คือ จำนวนของ Link ทั้งหมดในกลไก (รวม ground)


J_1 คือ จำนวนของ Full Joint ในกลไก

J_2 คือ จำนวนของ Half Joint ในกลไก

2.9 สมการที่ใช้ในการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของแขนกล

2.9.1 การระบุตำแหน่งของแขนกลด้วยเวกเตอร์

เนื่องจากการที่จะควบคุมแขนกลให้ปลายแขนสามารถเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการได้นั้นจะต้องอาศัยหลักการทางจลศาสตร์ และพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ 6 แกน เพื่อกำหนดหาตำแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละแกนของแขนกลที่เคลื่อนที่ไปในระบบพิกัด (X, Y, Z) โดยใช้หลักการทางเวกเตอร์เพื่อช่วยในการระบุขนาดและทิศทางในการเคลื่อนที่ของแขนกล



รูปที่ 2.18 แสดงความสัมพันธ์ของการบอกตำแหน่งในรูปแบบเวกเตอร์

จากรูปที่ 2.18 สามารถเขียนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบเวกเตอร์ได้ดังนี้

$${}^{(0)}\vec{r}_{1p} = {}^{(0)}\vec{r} + {}^{(0)}\vec{r}_{1p} \quad (1.)$$

$${}^{(0)}\vec{r}_{1p} = {}^{(0)}\vec{r} + {}^{01}R \vec{r}_p \quad (2.)$$

$${}^{01}R = \left[e^{\frac{1}{x} x_{(0)}} e^{\frac{1}{y} x_{(0)}} e^{\frac{1}{z}} \right] \quad (3.)$$

$$({}^{01}R)^{-1} = ({}^{01}R)^T = ({}^{10}R) \quad (4.)$$

$$R_x R_y \neq R_y R_x \quad (5.)$$

$$R_x (R_y R_z) = (R_x R_y) R_z \quad (6.)$$

เมื่อ

R คือ เมทริกซ์ การหมุน (Rotation Matrix)

\vec{r} คือ เวกเตอร์ระยะกระจัด

e คือ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย


2.10 การควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐานนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. Programming Pendant : อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้อนคำสั่งโดยผู้ควบคุมหรือ User
2. Controller : ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งจาก User ผ่าน Programming Pendant และนำมาประมวลผล เพื่อทำการควบคุมหรือสั่งการทำงานของหุ่นยนต์
3. Manipulator : เรียกว่า ตัวหุ่นยนต์ ที่จะทำงานตามคำสั่งที่ผ่านการประมวลผลจาก Controller

องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเนื่องจากการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์หรือการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นั้น จะต้องมีความรู้ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่สำคัญของตัวหุ่นยนต์ด้วยจึงจะสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง

2.11 Scorbot ER3 controller / programmer software


ตัวอย่างการใช้ Program Scorobot ER3 Controller v1.0



รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรม Scorobot ER3 Controller v1.0

คำสั่งที่ใช้

MOV-----Move to current position
 GTI-----Go to a labeled line IF an input is triggered
 HOM-----Find home switch
 LBL-----Label line number
 GTO-----Go to a labeled line
 SZR-----Set current position to zero
 SPD-----Set speed (1-10)
 WAT-----Wait for spesified time
 WFI-----Wait for an Input until it triggered
 ONN-----Set an output to ON state
 OFF-----Set an output to OFF state
 OPN-----Open the gripper
 CLO-----Close the gripper



รูปที่ 2.20 แสดงคำสั่งในการควบคุม Scorobot ER3

การทำงานของโปรแกรมนั้นจะทำงานทีละบรรทัด โดยทำงานจากบนลงล่าง โปรแกรมสามารถ รับค่า IN PUT เพื่อเริ่มทำงานในบรรทัดที่กำหนด และสามารถส่งสัญญาณ OUTPUT ออกเพื่อนำสัญญาณไปใช้งานต่อได้

2.12 สายพานTop Chain Conveyor

คือสายพานลำเลียงที่ใช้โซ่เป็นตัวขับเคลื่อน ด้านบนเป็นโซ่ที่เรียงต่อกันคล้ายๆ กับก้างปลา สามารถโค้งงอได้มากถึง 90 องศา มีทั้งแบบที่เป็นพลาสติกและสแตนเลสเหมาะแก่การลำเลียงชิ้นงานเล็กๆ เช่น ลำเลียงขวด, กระจ่าง, แก้ว หรือชิ้นงานบรรจุภัณฑ์รูปที่ 2.6.1



รูปที่ 2.21 สายพานTop Chain Conveyor


2.13 หลักการควบคุมมอเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม

การควบคุมแบบอัตโนมัติมี 2 แบบ คือ

1. การควบคุมแบบลูปเปิด (Open Loop Control)
2. การควบคุมแบบลูปปิด (Close Loop Control) หรือการควบคุมแบบป้อนกลับ (Feed Back Control)

2.13.1 การควบคุมแบบลูปเปิด


เป็นการควบคุมแบบให้ระบบทำตามค่าที่กำหนดไว้โดยไม่มี การตรวจสอบและนำผลที่ได้ที่ด้านออก(Output) กลับไปปรับกระบวนการใด ๆ อีก



รูปที่ 2.22 การควบคุมแบบลูปเปิด

2.13.2 การควบคุมแบบลูปปิด หรือการควบคุมแบบป้อนกลับ

เป็นการควบคุมแบบให้ระบบทำตามค่าที่กำหนดไว้ในครั้งแรก และมีการตรวจสอบและนำผลที่ได้ที่ด้านออก(Output)กลับไปปรับกระบวนการการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนด



รูปที่ 2.23 การควบคุมแบบลูปปิด

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

3.1 ตารางวัสดุและอุปกรณ์

1	พีแอลซี (PLC) Mitsubishi FX-1S
2	ราสเบอร์รี่พาย (Raspberry PI)
3	สายไฟอ่อน 22 AWG (UL1007)
4	เทปพันสายไฟ 3M ยาว 10 เมตร
5	ตะกั่วบัดกรี 0.8 mm
6	หัวแร้งบัดกรี
7	ชุดสกรู M8
8	ไฟโต้เซ็นเซอร์
9.	ฟิวเจอร์บอร์ด
10.	ไม้แบบ
11.	Modul Relay Arduino 4Chanel
12.	Relay 24Vdc + Socket
13.	เมาส์
14.	คีย์บอร์ด Logitech

3.2 วิธีการจัดทำโครงการ

1.ศึกษาหาข้อมูลเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

1.1- ศึกษาความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในปัจจุบัน

2.ศึกษาหาข้อมูลอุปกรณ์และวัสดุที่จะนำมาทำเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

2.1- ศึกษาหาข้อมูลระบบควบคุมที่ใช้ในอุตสาหกรรม และ อุปกรณ์ที่ใช้

2.2- ศึกษาการทำงานของเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

3.เลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

3.1- เลือกใช้อุปกรณ์ตัวควบคุมหลัก ใช้เป็น พีแอลซี (PLC) Mitsubishi FX-1S

3.2- เลือกใช้อุปกรณ์สั่งหุ่นยนต์ตรวจสอบผ่านกล้อง ใช้เป็นราสเบอร์รี่พาย (Raspberry PI)

- 4.เขียนโค้ดPythonและทดสอบการทำงานการตรวจสอบด้วยกล้องผ่านอุปกรณ์ราสเบอร์รี่พาย
 - 4.1- เขียนโค้ดPython ผ่านบอร์ดราสเบอร์รี่พายเพื่อทำการทดสอบ
- 5.ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบระบบหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์หยุด pallet
 - 5.1- ติดตั้งหุ่นยนต์ บริเวณใกล้กับตำแหน่งหยุด pallet ของสายพานลำเลียง
 - 5.2- ติดตั้งเซ็นเซอร์หยุด pallet บริเวณใกล้ตำแหน่งตัวหยุด pallet
- 6.ทดสอบการทำงานของระบบหุ่นยนต์และเซ็นเซอร์หยุด pallet และการตรวจสอบด้วยกล้อง
 - 6.1- ทดสอบการหยุดของ pallet ที่ตำแหน่งการตรวจสอบด้วยกล้อง
 - 6.2- ทดสอบการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งหยิบชิ้นงานที่ถูกต้อง ทั้ง 4 ชั้น
- 7.กำหนดตำแหน่งการหยิบจับชิ้นงานผ่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - 7.1- กำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่ผ่าน โปรแกรม Scorbot ER3 controller
 - 7.2- เมื่อกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เสร็จ ให้บันทึก โปรแกรม
- 8.ทดสอบระบบเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
 - 8.1- ทดสอบระบบ โดย เลื่อน pallet ที่มีสัญลักษณ์เรขาคณิต ไปบริเวณตรวจสอบด้วยกล้อง
 - 8.2- เมื่อกำลังตรวจพบสัญลักษณ์เรขาคณิต จะสั่งงานให้หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานตามตำแหน่งที่กำหนดไว้และวาง ใน pallet ได้อย่างถูกต้อง
- 9.หลักการการทำงานของเครื่อง
 - 9.1- เปิดสวิทช์สายพานลำเลียงและเปิดระบบลม
 - 9.2- pallet เคลื่อนที่ตามสายพานลำเลียงมาหยุดที่จุดตรวจสอบด้วยกล้อง จำนวน 4 pallet
 - 9.3- กล้องจะตรวจสอบ pallet และทำการเลือกวัตถุที่ตรงกับ pallet
 - 9.4- หุ่นยนต์จะประกอบชิ้นงานที่ถูกต้องใส่ให้ตรงกับ pallet
 - 9.5- เมื่อ pallet มีชิ้นงานที่ถูกต้องจะถูกปล่อยให้เคลื่อนออก และ ตรวจสอบ pallet ถัดไป เพื่อประกอบชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่กำหนด
- 10.ทดสอบการทำงานของระบบ
 - 10.1- ทดสอบการเคลื่อนที่ของ pallet
 - 10.2- ทดสอบระบบหยุด pallet
 - 10.3- ทดสอบระบบการตรวจสอบชิ้นงาน
 - 10.4- ทดสอบระบบการประกอบชิ้นงาน
 - 10.5- ทดสอบระบบเมื่อมีชิ้นงานอยู่บน pallet

11. ขั้นตอนการทดลอง

11.1- ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์สายพานลำเลียงและหุ่นยนต์




11.2- จัดเตรียมชิ้นงานรูปเรขาคณิตทั้ง 4 ชิ้น วางที่ตำแหน่งที่กำหนด



11.3- เปิดระบบสายพานลำเลียงและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

11.4- เปิดระบบลมให้ระบบหยุด pallet

11.5- เริ่มโปรแกรม ตรวจสอบ ชิ้นงาน ก่อนการปรับตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์



11.6- ทดสอบการทำงานของระบบหยุด pallet ทดสอบการตรวจจับของกล้อง ทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์



11.7- เมื่อ pallet ถึงจุดตรวจสอบด้วยกล้อง PLC จะรอคำสั่งจาก Raspberry Pi 3 ด้วย Code python ที่เขียนไว้ให้ตรวจจับชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิต ที่มีขนาด area > 30000 pixel และตรวจเช็ค อีกรอบว่ามุมของรูปทรงที่เข้ามามีที่มุมด้วย ตัวแปร len (approx) และจะแสดงค่าออกทาง Python ว่าตอนนี้ กล้อง Detect ได้ที่มุม ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไข Output จะถูกส่งไปให้ PLC

```

15 GPIO.setup(16,GPIO.OUT)
16 GPIO.setup(18,GPIO.OUT)
17 GPIO.setup(36,GPIO.OUT)
18 GPIO.setup(38,GPIO.OUT)
19 GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
20 GPIO.output(18,GPIO.HIGH)
21 GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
22 GPIO.output(38,GPIO.HIGH)
23
24 cap=cv2.VideoCapture(0)
25 #fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
26 #out = cv2.VideoWriter('Test.avi', fourcc, 20.0, (480,320))
27 ret,frame = cap.read()
28 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
29 cv2.imwrite('lmask.jpg',gray)
30 img = cv2.imread('lmask.jpg')
31 hsv=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
    
```




```


Shell
Angle = 0
Angle = 0
Angle = 0
Angle = 0
    
```

11.8- เมื่อ PLC รับ Input มาจะทำการประมวลผลว่ารับค่าจาก Input ที่ 1-4 ก็จะส่งออกทาง Output ที่ 1-4 ตามลำดับ

- สามเหลี่ยม Input ที่ X1 ส่ง Output ที่ Y1 ส่งค่าไปให้กับ Robot ที่ input 3
- สี่เหลี่ยม Input ที่ X2 ส่ง Output ที่ Y2 ส่งค่าไปให้กับ Robot ที่ input 4
- ห้าเหลี่ยม Input ที่ X3 ส่ง Output ที่ Y3 ส่งค่าไปให้กับ Robot ที่ input 5
- หกเหลี่ยม Input ที่ X4 ส่ง Output ที่ Y4 ส่งค่าไปให้กับ Robot ที่ input 6

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี






- 11.9- เมื่อหุ่นยนต์รับค่าจาก PLC จะเริ่มหยิบชิ้นงานให้จับเวลาการทำงาน สิ้นสุดเมื่อวางชิ้นงานลงบน pallet และบันทึกผลการทดลองลงตารางที่
- 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec




- 11.10- ทำแบบเดียวกันจนครบ 4 ชิ้นงาน

- 11.11- เริ่มโปรแกรม ตรวจสอบ ชิ้นงาน หลังการปรับตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์



11.12- เมื่อ pallet ถึงจุดตรวจสอบด้วยกล้อง ระบบจะรอคำสั่งจากกล้องว่าถูกต้องตามลักษณะที่กำหนด และหยิบชิ้นงานมาวางตำแหน่ง pallet ที่ทำการตรวจสอบ



11.13- เมื่อหุ่นยนต์เริ่มหยิบชิ้นงานให้จับเวลาการทำงาน สิ้นสุดเมื่อวางชิ้นงานลงบน pallet และบันทึกผลการทดลองลงตารางที่ 4.2 Cycle Time After Optimize Unit Per Sec



11.14- ทำแบบเดียวกันจนครบ 4 ชิ้นงาน

11.15- นำค่าที่ได้บันทึกตารางบันทึกผลที่ 4.1 และ 4.2 ในบทที่ 4 และมาเปรียบเทียบกันแยกชิ้นงานชนิด เป็นเดียวกัน นำไปสร้างกราฟ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลา ก่อนและหลังการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

ตารางบันทึกผลที่ 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec การทดลองจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก่อนการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่

Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec				
รูปแบบ รอบที่	Triangle	Rectangular	Pentagon	Hexagon
รอบ1	24.97	20.12	20.64	22.4
รอบ2	24.9	18.49	20.33	22.55
รอบ3	24.97	19.93	20.86	21.74
รอบ4	24.88	19.22	20.43	21.39
รอบ5	24.93	19.45	20.51	21.4
รอบ6	24.22	18.53	20.23	21.46
รอบ7	24.46	18.88	20.56	21.73
รอบ8	24.87	19.25	20.45	21.42
รอบ9	24.63	18.36	20.28	21.34
รอบ10	24.12	19.12	20.36	21.47
รอบ11	24.13	19.88	20.63	21.69
รอบ12	24.68	20.1	20.58	21.55
รอบ13	24.52	18.5	20.55	21.82
รอบ14	24.59	18.74	20.47	21.75
รอบ15	24.71	18.92	20.62	21.63
รอบ16	24.75	19.54	20.89	21.44
รอบ17	24.53	19.61	20.76	21.45
รอบ18	24.78	19.58	20.93	21.78
รอบ19	24.76	19.64	20.31	21.91
รอบ20	24.86	19.39	20.53	21.87
Average	24.66	19.26	20.55	21.69


ตารางบันทึกผลที่ 4.2 Cycle Time After Optimize Unit Per Sec การทดลองจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลังการปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่

Cycle Time After Optimize Unit Per Sec				
รูปแบบ รอบที่	Triangle	Rectangular	Pentagon	Hexagon
รอบ1	17.9	12.68	13.41	14.96
รอบ2	15.2	12.49	13.7	14.79
รอบ3	18.41	12.69	13.74	14.76
รอบ4	18.31	12.63	13.59	14.79
รอบ5	16.29	12.63	13.6	14.85
รอบ6	15.43	12.49	13.72	14.33
รอบ7	17.52	12.67	13.63	14.49
รอบ8	18.51	12.43	13.79	14.36
รอบ9	16.24	12.82	13.75	14.23
รอบ10	16.41	12.67	13.42	14.92
รอบ11	15.42	12.53	13.44	14.73
รอบ12	17.92	12.31	13.49	14.64
รอบ13	15.97	12.96	13.86	14.33
รอบ14	16.51	12.82	13.95	14.96
รอบ15	18.24	12.71	13.45	14.52
รอบ16	16.38	12.94	13.62	14.37
รอบ17	16.72	12.88	13.74	14.34
รอบ18	16.93	12.43	13.99	14.85
รอบ19	18.21	12.65	13.36	14.77
รอบ20	19.11	12.79	13.79	14.43
Average	17.08	12.66	13.65	14.62

กราฟเปรียบเทียบการทดลองจับเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ก่อนและหลัง การปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่ของตารางบันทึกผลที่ 4.1 และ 4.2


รูปกราฟ 4.1.1 Triangle, 4.1.2 Rectangular, 4.1.3 Pentagon, 4.1.4 Hexagon

รูปกราฟ 4.1.1 Triangle แสดงผลเวลาของการตัดแยกชิ้นงาน ก่อนและหลัง การปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่




สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


รูปกราฟ 4.1.2 Rectangular แสดงผลเวลาของการตัดแยกชิ้นงาน ก่อนและหลัง การปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่



รูปกราฟ 4.1.3 *Pentagon* แสดงผลเวลาของการตัดแยกชิ้นงาน ก่อนและหลัง การปรับตั้งตำแหน่ง การเคลื่อนที่



รูปกราฟ 4.1.4 *Hexagon* แสดงผลเวลาของการตัดแยกชิ้นงาน ก่อนและหลัง การปรับตั้งตำแหน่ง การเคลื่อนที่



วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ก่อนการปรับตั้ง ตาราง ที่ 4.1 Cycle Time Before Optimize Unit Per Sec ใช้เวลาการหยิบชิ้นงานต่อชิ้น ใช้เวลามากเนื่องจากการกำหนดจุดเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีหลายจุด ได้วิเคราะห์ว่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ มีบางตำแหน่งที่ไม่จำเป็นในการเคลื่อนที่ จึงกำหนดจุดเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ใหม่ การใช้เวลาในการหยิบวาง และ นำค่าที่ได้บันทึกลงในตารางที่ 4.2 Cycle Time After Optimize Unit Per Sec มาเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าการใช้เวลาสูงสุด ลดลง จาก 25 วินาที ลดลงเหลือ 20 วินาที ที่ตำแหน่งเวลาสูงสุด



สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการใช้โปรแกรมไพธอนเพื่อควบคุมกล้องให้ตรวจจับรูปเรขาคณิต สามารถตรวจสอบรูปเรขาคณิต ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และส่งสัญญาณให้กับ ตัวควบคุมหลัก โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ หรือ PLC เพื่อประมวลผล ส่งสัญญาณให้กับหุ่นยนต์ ทำงานได้ตามตำแหน่งที่ถูกต้องที่ถูกกำหนดไว้ใน โปรแกรมควบคุม

ข้อเสนอแนะ

การทำงานของหุ่นยนต์ จะเคลื่อนที่แบบ Point-To-Point จะเป็นการเคลื่อนที่พร้อมกันทุกแกนพร้อม ๆ กันอย่างอิสระ มีผลทำให้การกำหนดแต่ละตำแหน่ง จะต้องมีความระมัดระวังในการกำหนดตำแหน่ง ซึ่งเป็น ข้อเสีย ของหุ่นยนต์ แบบ Articulated Arm ในเรื่องของการทำความเร็ว หรือ Cycle Time

การทำงานของกล้องโดยใช้โปรแกรมไพธอน ควบคุมกล้องจะต้องมีความรู้ เรื่องการติดตั้ง ฟังก์ชัน และ โลบรารี ความละเอียดของภาพและการลบ สัญญาณรบกวนบนรูปที่ตรวจสอบจึงมีความยุ่งยากในการควบคุมกล้องได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารอ้างอิง

เว็บไซต์

- [1] A simulation of 6R Industrial Articulated Robot Arm,แหล่งที่มา:
<http://eprints.utcc.ac.th/2759/3/2759fulltext.pdf>
- [2] คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ระบบแขนกล(RobotArm),แหล่งที่มา:
http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/48_01/303405_1_48/File/03_Robot.pdf
- [3] บริษัท DAIFUKU Always an Edge Ahead.เรื่องราวของระบบสายพานลำเลียง,แหล่งที่มา:
<https://www.daifuku.com/th/solution/transport/>
- [4] ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่องสายพานลำเลียง (Belt Conveyor),แหล่งที่มา:
<https://isolution4u.wordpress.com>
- [5] Raspberry Pi คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับด้านการศึกษา,แหล่งที่มา:
<https://www.scimath.org/article-technology/item/9104-raspberry-pi>
- [6] คู่มือการใช้งาน มิตซูบิชิ โพรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี),แหล่งที่มา:
<http://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/satellite/data/jy997d57401c.pdf>
- [7] โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Scrobot ER3 controller,แหล่งที่มา:
<http://www.engineeringforless.com/scrobot-er3.html>
- [8] หลักการทำงานของกล้อง,แหล่งที่มา:
<http://www.photohutgroup.com/>
- [9] Raspberry Pi 3 (Overview) ,แหล่งที่มา:
<https://sysadmin.psu.ac.th/2018/01/29/raspberry-pi-3-overview/>
- [10] ระบบสีที่ใช้กับภาพกราฟฟิก,แหล่งที่มา:
http://lekstation.com/body1_p4.html
- [11] Robotics กับประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้งานในปัจจุบัน,แหล่งที่มา:
<https://www.mmthailand.com/>
- [12] การควบคุมในระบบงานอุตสาหกรรม,แหล่งที่มา:
rlms.vec.go.th/media_courses/1120/10150012p.ppt

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

เว็บไซต์

[13] แสดงจุดภาพ พิกเซล (pixel) ,แหล่งที่มา:

<http://www.halfbottle.net/wp/photography/resolution>

[14] ภาพแสดง DOF,แหล่งที่มา:

eng.sut.ac.th/me/meold/2_2552/425306/425306_week1/425306_lecture1.pdf

[15] ภาพแสดงความสัมพันธ์ของการบอกตำแหน่งในรูปเวกเตอร์,แหล่งที่มา:

<http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2924/RMUTT-151714.pdf>



สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก ก.

1. รูปสายพานลำเลียง



2. รูปหุ่นยนต์ประกอบชิ้นงาน



สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเมคาทรอนิกส์



สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. รูปอุปกรณ์ควบคุม




ภาคผนวก ก. (ต่อ)

4. รูปอุปกรณ์การทำงาน




สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี



ภาคผนวก ก. (ต่อ)


5. รูปภาพการทดลอง



สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี




ภาคผนวก ก. (ต่อ)




สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี




ภาคผนวก ก. (ต่อ)

6. รูปภาพโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์





7. รูปภาพโปรแกรมควบคุมกล้องตรวจจับชิ้นงาน



ภาคผนวก ก. (ต่อ)

8. รูปภาพชิ้นงาน



สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก ข.

1. การเขียน Code Python ที่ใช้ในการตรวจสอบวัตถุ

```

import numpy as np

import cv2

import matplotlib.pyplot as plt

import RPi.GPIO as GPIO

from time import sleep

#Set warnings off (optional)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

#Set Button and LED pins
Sensor = 22

#Setup Button and LED
GPIO.setup(Sensor,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

#GPIO.setup(LED,GPIO.OUT)

GPIO.setup(16,GPIO.OUT)
GPIO.setup(18,GPIO.OUT)

GPIO.setup(36,GPIO.OUT)
GPIO.setup(38,GPIO.OUT)

GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
GPIO.output(18,GPIO.HIGH)
GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
GPIO.output(38,GPIO.HIGH)

cap=cv2.VideoCapture(0)

#fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')

#out = cv2.VideoWriter('Test.avi', fourcc, 20.0, (640,480))

```


ภาคผนวก ข. (ต่อ)

```

ret,frame = cap.read()
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imwrite('1mask.jpg',gray)
img = cv2.imread('1mask.jpg')
hsv=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
plt.imshow(hsv)
plt.show()

while(True):
    area = 0
    ang = 0
    ret,frame = cap.read()
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    cv2.imwrite('1mask.jpg',gray)
    img = cv2.imread('1mask.jpg')
    hsv=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV)
    lower = np.array([0,0,200])
    upper = np.array([0,0,253])
    mask = cv2.inRange(hsv,lower,upper)
    #mask = cv2.morphologyEx(mask,cv2.MORPH_OPEN,None)
    #mask = cv2.morphologyEx(mask,cv2.MORPH_CLOSE,None)
    mask = cv2.erode(mask,None,iterations = 1 )
    mask = cv2.dilate(mask,None,iterations = 10 )
    cv2.imwrite('mask.jpg',mask)
    _,contours,_ = cv2.findContours(mask,cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)

```



ภาคผนวก ข. (ต่อ)

```

#font=cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX

for cnt in contours:

    rect = cv2.boundingRect(cnt)

    approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.050*cv2.arcLength(cnt,True),True)

    cv2.drawContours(frame, [approx], 0, (0,255,0),5)

    x=approx.ravel()[0]
    y=approx.ravel()[1]
    x,y,w,h = rect
    area = w * h

    if GPIO.input(Sensor) == GPIO.LOW :

        if area >= 30000 :

            #if the shape is a triangle,it will have 3 vertices

            if len (approx)==3:

                cv2.putText(frame,'Triangle',(x,y),0,1.5,(255,255,255))

                cv2.imwrite('imgshow.jpg',frame)
                GPIO.output(16,GPIO.HIGH)

                GPIO.output(18,GPIO.HIGH)

                GPIO.output(36,GPIO.LOW)

                GPIO.output(38,GPIO.HIGH)

            elif len (approx)==4:

                cv2.putText(frame,'Rectangle',(x,y),0,1.5,(255,255,255))

                cv2.imwrite('T.jpg',frame)

                GPIO.output(16,GPIO.LOW)

                GPIO.output(18,GPIO.HIGH)

                GPIO.output(36,GPIO.HIGH)

                GPIO.output(38,GPIO.HIGH)

```

ภาคผนวก ข. (ต่อ)

```
elif len (approx)==5:
```

```
    cv2.putText(frame,'Pentagon',(x,y),0,1.5,(255,255,255))
```

```
    cv2.imwrite('T.jpg',frame)
```

```
    GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(18,GPIO.LOW)
```

```
    GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(38,GPIO.HIGH)
```

```
elif len (approx)==6: #X2
```

```
    cv2.putText(frame,'Hexagon',(x,y),0,1.5,(255,255,255))
```

```
    cv2.imwrite('T.jpg',frame)
```

```
    GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(18,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(38,GPIO.LOW)
```

```
elif len (approx)<=2:
```

```
    cv2.imwrite('T.jpg',frame)
```

```
    GPIO.output(18,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(38,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
```

```
ang = len (approx)
```

```
else:
```

```
    GPIO.output(18,GPIO.HIGH)
```


```
    GPIO.output(16,GPIO.HIGH)
```

```
    GPIO.output(38,GPIO.HIGH)
```

ภาคผนวก ข. (ต่อ)

```
GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
#print('Area = %d ' % area)
print('Angle = %d ' % ang)

GPIO.cleanup()
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```




สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก ข. (ต่อ)

2. ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการของบอร์ด

การติดตั้งระบบปฏิบัติการบน Raspberry Pi B+ ลงใน SD CARD มีขั้นตอนดังนี้

- 1) ทำการดาวน์โหลดไฟล์อิมเมจของระบบปฏิบัติการจากเว็บของ Raspberry Pi ที่ชื่อ NOOBS ให้เลือกโหลดเป็น .Zip




NOOBS เป็นเครื่องมือในการช่วยติดตั้งระบบปฏิบัติการให้ Raspberry Pi ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าแบบเดิม ๆ ในอดีตมากมาย สามารถเลือกชนิดไฟล์ในการดาวน์โหลดได้สองแบบ คือ Torrent และ Zip ไฟล์

- 2) Format SD Card และแตกไฟล์ NOOBS ลงใน SD Card
- 3) นำ Micro SD Card มาใส่เครื่อง Raspberry Pi 3 Model B+
- 4) เปิดเครื่อง Raspberry Pi
- 5) จะพบหน้าจอการติดตั้ง ให้เลือกระบบปฏิบัติการ Raspbian แล้วกด Install
- 6) รอจนเสร็จ โดยระบบจะมี Default คือ

Username : pi

Pass Word : raspberry

ภาคผนวก ข. (ต่อ)



2.1 การจัดเรียงขาของ GPIO (General-Purpose Input/ Output)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสุรนารี

3.3V	1	2	5V
GPIO 2 (I2C1_SDA)	3	4	5V
GPIO 3 (I2C1_SCL)	5	6	GND
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (UART_TXD)
GND	9	10	GPIO 15 (UART_RXD)
GPIO 17	11	12	GPIO 18
GPIO 27	13	14	GND
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3.3V	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (SPI_MOSI)	19	20	GND
GPIO 9 (SPI_MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SPI_SCLK)	23	24	GPIO 8 (SPI_CE0)
GND	25	26	GPIO 7 (SPI_CE1)
ID_SD	27	28	ID_SC
GPIO 5	29	30	GND
GPIO 6	31	32	GPIO 12
GPIO 13	33	34	GND
GPIO 19	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	37	GPIO 20
GND	39	40	GPIO 21

Key

- Power (5 Volts)
- Power (3.3 Volts)
- Ground
- General Inputs/Outputs
- I2C Interface
- SPI Interface
- UART Interface
- ID EEPROM Interface

ภาคผนวก ข. (ต่อ)

บอร์ด Raspberry Pi B+ มีขาอินพุตเอาต์พุตดิจิทัลหรือ GPIO สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกรวม 40 ขา โดยมีการจัดเรียงขามาตรฐานตามรูปที่ 2.1

2.2 การทำ Static IP

1) เปิด Terminal

2) แก้ไขไฟล์ /etc/dhcpd.conf โดย

```
sudo apt-get install xrdp
```

3) เพิ่มข้อมูลหมายเลข IP Address ที่เราต้องการลงไปที่ย่อบรรทัดสุดท้าย

```
# ตั้งค่าสำหรับลีดไอพี LAN
interface eth0
static ip_address=192.168.1.50/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
```

```
# ตั้งค่าสำหรับลีดไอพี WiFi
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.51/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
```

4. ทำการรีบูตเครื่อง

```
sudo reboot
```


5. เสร็จสิ้น

ภาคผนวก ข. (ต่อ)

2.3 การเชื่อมต่อกับ PLC


การเชื่อมต่อกับ FX PLC (เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB cable) จำเป็นต้อง Install USB driver ลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทำการต่อสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ FX PLC โดยส่วนใหญ่แล้ว Driver USB ของ PLC จะมีชื่อว่า CH341SER


2.3.1 Transfer Setup ใน GX Work2




1. คลิกที่ Connection Destination ในหน้าจอ Navigation
2. ดับเบิลคลิกที่ Connection

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี




3. หน้าจอเพื่อระบุ Destination จะปรากฏขึ้นมา
4. ดับเบิลคลิกที่ Icon 

ภาคผนวก ข. (ต่อ)



5. เลือก COM Port

6. จากนั้นคลิก [OK]



7. คลิกปุ่ม Connection Test เพื่อทำการ
ตรวจสอบการรับส่ง สัญญาณไปที่ PLC

8. คลิก [OK] หลังตรวจสอบเสร็จ เพื่อยืนยัน
รายละเอียดที่ทำการ ตั้งค่าไป

ข้อมูลผู้จัดทำ



นายณัฐพงษ์ กองแก้ว

ที่อยู่ 855 ม.10 ต.บางปูใหม่ ซอย.รศทิพย์ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์ 087-0330191

E-mail : fornattapong@gmail.com



นายกรณ์สกุล นนท์นาม

ที่อยู่ 75/328 ม.11 บ้านหนองคอน โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 065-3397792

E-mail : Ksknonnam@gmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์



นายพิเชฐ คชประดิษฐ์

ที่อยู่ 263 ม.2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง

นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 082-1382750

E-mail : Pichet002@gmail.com

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี